

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Уфе
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Уфа
(место составления)

“ 31 ” августа 20 20 г.
(дата составления)
17 час. 00 мин.
(время составления)

Предписание № 426/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 96"
городского округа город Уфа Республики Башкортостан ИНН 0278037638

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Уфы
(наименование органа ГПН)

по пожарному надзору от 03.08.2020 г. № 426, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2020 г. № 438 введен особый режим проведения проверок в 2020 году, в том числе в отношении плановых проверок, которые должны проводиться только с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудио или видеосвязи. Мною, государственным инспектором г. Уфы по пожарному надзору Ибрагимовым Булатом Гамиловичем, «31» августа 2020 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу: г. Уфа, ул. Ленина, 67, здание ПЧ-2 каб. № 305, были изучены представленные документы и фото-видеоматериалы по плановой проверке в отношении объекта защиты: комплекс зданий и сооружений, используемых Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением "Лицей № 96" городского округа город Уфа Республики Башкортостан ИНН 0278037638, по адресу: г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 7а

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

проверка прошла дистанционно, документы и фотоматериалы для проведения проверки представила Евстифеева Татьяна Александровна директор МБОУ «Лицей № 96»

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не все кабинеты и помещения здания оборудованы дымовыми пожарными извещателями;	п. 3 НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией"	25.08.2021 г.	
2.	По представленной дефектной ведомости АПС и СОУЭ от 24.07.2017 г. установлено, что помещения хоз. инвентаря, кабинет 37а, кладовой столярки, кабинет	ч. 2 ст. 54 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4 НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и	25.08.2021 г.	

	стоматолога, чердак, подвал, хоз. блок, расположенный на территории лица, помещения тира не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией. Документы, подтверждающие факт выполнения данных нарушений не представлены.	оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией п. А.4 Приложения А СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования		
3.	По представленной дефектной ведомости АПС и СОУЭ от 24.07.2017 г. установлено, что в раздевалках 1 этажа, в кабинетах №№ 10, 32, 35, 29а, 31, 38, в кабинете зам по АХЧ, в мед. кабинете, малом спортивном зале, в коридоре спортзала и столовой, в кабинете отдыха директора, в коридоре раздевалок спортзала пожарные дымовые извещатели установлены на расстоянии менее 50 см. от осветительных приборов. Документы, подтверждающие факт выполнения данных нарушений не представлены.	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования		25.08.2021 г.
4.	В малом спортивном зале не предусмотрена защитная конструкция для извещателей от механического повреждения, не нарушающая его работоспособности и эффективности обнаружения загорания.	п. 13.3.13 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования		25.08.2021 г.
5.	В коридорах 1 этажа и 3 этажа ручные пожарные извещатели установлены на расстоянии менее 75 см. от электрических выключателей.	п. 13.13.2 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования		25.08.2021 г.
6.	В малом спортивном зале над эвакуационным выходом отсутствует световой оповещатель "Выход"	п. 5.3 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности		25.08.2021 г.
7.	По представленной дефектной ведомости АПС и СОУЭ от 24.07.2017 г. установлено, что в коридорах	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.		25.08.2021 г.

	1 и 2 этажей дымовые пожарные извещатели при высоте потолка до 3,5 м. расположены на расстоянии более 9 м. друг от друга. Документы, подтверждающие факт выполнения данных нарушений не представлены.	Нормы и правила проектирования		
8.	По представленной дефектной ведомости АПС и СОУЭ от 24.07.2017 г. установлено, что в коридоре 1 этажа, в кабинетах №№ 34, 33, 39, 26, 40 дымовые пожарные извещатели при высоте потолка до 3,5 м. расположены на расстоянии более 4,5 м. до стены. Документы, подтверждающие факт выполнения данных нарушений не представлены.	п. 13.4.1 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования	25.08.2021 г.	
9.	По представленной дефектной ведомости АПС и СОУЭ от 24.07.2017 г. установлено, что звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают общий уровень звука не менее 75 дБА на расстоянии 3 м. от оповещателя в любой точке защищаемых помещений. Документы, подтверждающие факт выполнения данных нарушений не представлены.	п. 4.1 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности	25.08.2021 г.	
10.	По представленной дефектной ведомости АПС и СОУЭ от 24.07.2017 г. установлено, что в помещении столовой дымовой пожарный извещатель установлен на расстоянии менее 1 м. от вентиляционного отверстия.	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования	25.08.2021 г.	
11.	При изучении представленной документации и при визуальном осмотре фото-видеоматериала кабельных линии обнаружено, что в нарушение установленных требований, кабельные линии и электропроводка (включая шлейфы) системы	- часть 2 статьи 82, часть 2 статьи 103, Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - пункты 4.8, 4.9 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»,	25.08.2021 г.	

	пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в здании выполнены при помощи кабельных изделий типа исполнения FRLS, вместо требуемого типа исполнения кабельных изделий - нг(А)-FRHF. При этом объект защиты представляет собой место массового пребывания людей, поскольку в нём одновременно могут пребывать более 50 человек.	утвержденного и введенного в действие приказом МЧС России от 21.02.2013 г. № 115. - таблица № 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 24 мая 2012г. № 41).		
12.	Аварийное освещение эвакуационных путей и выходов не соответствует I категории надёжности энергоснабжения от двух независимых источников электроэнергии с автоматическим переключением с основного источника на резервный.	пункты 4.1, 4.3 СП 6.13130.2013 п. 7.6.1 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» п. 7.62 СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»		25.08.2021 г.
13.	Система вентиляции кухни не заблокирована с автоматической пожарной сигнализацией.	п. 49 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г., РД 009-01-96 п. 1.1.8		25.08.2021 г.
14.	Двери эвакуационных выходов, ведущие наружу, не имеют устройства для свободного открывания изнутри без ключа. (Закрываются на ключ)	п. 35 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012»		25.08.2021 г.
15.	В помещении пожарного поста, где установлены приемно-контрольные приборы управления АПС и СОУЭ отсутствует аварийное освещение.	п. 13.14.12 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования		25.08.2021 г.
16.	Люк, ведущий в чердачное помещение, не имеет требуемого предела огнестойкости. (Документы не представлены)	п. 8.4* СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений ч. 7 ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		25.08.2021 г.
17.	Покрытие пола в коридорах 2 этаж и 3 этажа здания выполнено из материалов с неизвестными показателями	ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		25.08.2021 г.

<p>пожарной опасности. Сертификаты соответствия на отделочные материалы и акты выполненных работ не представлены.</p>	<p>безопасности» п. 6.25* СНИП 21-01-97*Пожарная безопасность зданий и сооружений п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути выходы</p>	
---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Уфы по пожарному надзору Ибрагимов Б.Г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

“ 31 ” августа 20 20 г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

директор Святицкий Т.А.
(должность, фамилия, инициалы)

“ 31 ” августа 20 20 г.



* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.