



МЧС России

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Уфе
РБ, г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, 14, 450077, тел.: (347) 272-82-03, gpnuфа@02.mchs.gov.ru

«09» августа 2022 г., 09 час. 00 мин. № 596
(дата и время составления предписания)

Предписание

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 96» городского округа город Уфа Республики Башкортостан (ИНН 0278037638, ОГРН 1020203232774); адрес регистрации: 450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 7, корп. а.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением от 22.07.2022 № 596, учётный номер проверки 02220061000202620200

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках: федерального государственного пожарного надзора.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Инспектором ОНДиПР по городу Уфе УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан – государственным инспектором города Уфы по пожарному надзору Маскалевым Владимиром Вячеславовичем.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены: специалисты: не привлекались.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: отнесенного к категории значительного риска здания, к которому предъявляются требования пожарной безопасности как для здания класса Ф4.1 (здание общеобразовательной организации) по функциональной пожарной опасности.

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 7, корп. а

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения и/или объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 96» городского округа город Уфа Республики Башкортостан (ИНН 0278037638, ОГРН 1020203232774), адрес регистрации: 450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.

50-летия Октября, д. 7, корп. а.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с 10 час. 00 мин. «29» июля 2022 г. до 11 час. 00 мин. «29» июля 2022 г.

с 09 час. 00 мин. «09» августа 2022 г. до 10 час. 00 мин. «09» августа 2022 г.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Проведение проверки не приостанавливалось.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

9. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнении)
1	2	3	4	5
1.	Не все кабинеты и помещения здания оборудованы дымовыми пожарными извещателями.	- часть 1, 4, 5 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - пункт 4.4 таблицы 3 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»	01.08.2023 г.	
2.	По представленной дефектной ведомости АПС и СОУЭ от 24.07.2017 г. установлено, что помещения хоз. инвентаря, кабинет 37а, кладовой столярки, кабинет стоматолога, чердак, подвал, хоз. блок, расположенный на территории лицея, помещения тира не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией. Документы, подтверждающие факт выполнения данных нарушений не представлены.	- часть 1, 4, 5 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - пункт 4.4 таблицы 3 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»	01.08.2023 г.	

3.	В малом спортивном зале не предусмотрена защитная конструкция для извещателей от механического повреждения, не нарушающая его работоспособности и эффективности обнаружения загорания.	- пункт 6.6.34 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»	01.08.2023 г.	
4.	В коридорах 1 этажа и 3 этажа ручные пожарные извещатели установлены на расстоянии менее 75 см от электрических выключателей.	- пункт 6.6.27 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»	01.08.2023 г.	
5.	В малом спортивном зале над эвакуационным выходом отсутствует световой оповещатель «Выход».	- пункт 5.3 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности	01.08.2023 г.	
6.	По представленной дефектной ведомости АПС и СОУЭ от 24.07.2017 г. установлено, что в коридорах 1 и 2 этажей дымовые пожарные извещатели при высоте потолка до 3,5 м расположены на расстоянии более 9 м друг от друга. Документы, подтверждающие факт выполнения данных нарушений не представлены.	- пункт 6.6.16, таблица 2 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования	01.08.2023 г.	
7.	По представленной дефектной ведомости АПС и СОУЭ от 24.07.2017 г. установлено, что в коридоре 1 этажа, в кабинетах №№ 34, 33, 39, 26, 40 дымовые пожарные извещатели при высоте потолка до 3,5 м. расположены на расстоянии более 4,5 м. до стены. Документы, подтверждающие факт выполнения данных нарушений не представлены.	- пункт 6.6.16, таблица 2 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования	01.08.2023 г.	
8.	По представленной дефектной ведомости АПС и СОУЭ от 24.07.2017 г. установлено, что звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают общий уровень звука не менее 75 дБА на расстоянии 3 м. от оповещателя в любой точке защищаемых помещений. Документы, подтверждающие факт выполнения данных нарушений не представлены.	- пункт 4.1 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности	01.08.2023 г.	
9.	Эвакуационные пути и выходы не оборудованы аварийным	- пункт 4 части 1 статьи 84, части 1 статьи 89 Федерального закона от	01.08.2023 г.	

	эвакуационным освещением.	22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - пункт 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; - пункты 7.6.3 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*» (с Изменениями N 1)		
10.	Система вентиляции кухни не сблокирована с автоматической пожарной сигнализацией.	- часть 4 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - пункт 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2021 года № 1479	01.08.2023 г.	
11.	Люк, ведущий в чердачное помещение, не имеет требуемого предела огнестойкости (документы не представлены).	- пункт 7.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменениями N 1, 2)»	01.08.2023 г.	
12.	Покрытие пола в коридорах 2 этаж и 3 этажа здания выполнено из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности. Сертификаты соответствия на отделочные материалы и акты выполненных работ не представлены.	- пункт 4.1.2 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы - часть 6, 7 статьи 134 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2023 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 14 июля 2022 года) (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона;

2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

3) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности;

4) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который

согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности;

5) результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 настоящей статьи.

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в случае проведения расчёта по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного предписания противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчётные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнения в полном объёме данного мероприятия;

2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация, на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

3) наличия расчёта по оценке пожарного риска в случаях, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом, для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;

- руководители федеральных органов исполнительной власти;


- руководители органов местного самоуправления;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Государственный инспектор г. Уфы
по пожарному надзору В.В. Маскалев
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

Экземпляр № 1 предписание для исполнения получил (-а):

Исполняющий обязанности директора
Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Лицей № 96» городского округа
город Уфа Республики Башкортостан
Бердышева С.Н.

(должность, фамилия, инициалы)

